




## QUADRA – CHEK 100 AFFICHAGE NUMERIQUE



### Série Quadra-Chek 100

**QC 120 HH ou AR** Affichage 2 axes (X, Y)

**QC 130 HH ou AR** Affichage 3 axes (X, Y et Z)



## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

Affichage: 2 axes en standard (3 axes en option)

Nombre de caractères : 9

LCD - diagonale 150 mm

Taille des chiffres 11.5 mm

Résolution 0.001 mm

IRDA

Corrections des erreurs:

Linéaires

Par intervalle

Non linéaires

Perpendicularité

Capteur linéaire (AR, HH)

Alarme sonore

Date / Heure

Tests / Diagnostiques

Langues: F, D, GB, I, ESP

Commande au pied (option)

Commande à distance (option)

### Programmation

Mise à jour du logiciel par Internet

### Entrées

Palpeur

### Sorties

Parallèle

Sérielle

USB type B (version 2)

Format 40 et 80 colonnes

Impression automatique

Impression individuelle des données

### Entrées systèmes de mesure au choix

TTL

Signal en courant

Signal en tension

Interpolation ajustable 1.5 – 10x

### Dimensions et poids

Compteur LxHxP 292x190x70 mm

Embase LxHxP 254x51x190 mm

Poids compteur / Embase 1.6 kg / 3.2 kg

### Alimentation

Plage de tension: 85 – 264 V

Fréquence: 43 – 63 Hz

### Conditions d'environnement

Température: 0 – 45° C