



Bedienungsanleitung • Mode d'emploi • Instruction



Zentrier- und koordinaten Messmikroskop
Microscope à centrer et à mesurer par coordonnées
Co-ordinate centering and measuring microscope

MA 110

Fig. A




Fig. B



Wichtiger Hinweis

Beim montieren des Zentrier- und Koordinaten Messmikroskops MA 110 in die Aufnahmevorrichtung sowie bei der Demontage aus der Aufnahmevorrichtung muss unbedingt beachtet werden, dass sich der bewegliche Schlitten in der in **Fig. A** abgebildeten Position befindet.

Sollte dies nicht der Fall sein (**Fig. B**) kann sich bei der Montage oder Demontage die Zentrierung des Messmikroskops MA 110 verstellen.

Précaution

Lors du montage, ainsi que du démontage, du microscope de centrage et de mesure par coordonnées MA110 dans sa fixation, il faut absolument veiller à ce que la coulisse en croix se trouve dans la position indiquée sur la **Fig. A**.

Si ce n'est pas le cas (**Fig. B**), le centrage du microscope MA 110 peut se déplacer.


Caution

When mounting or dismounting the coordinate centering and measuring microscope MA110 in the holding fixture, be sure that the movable sledge is in the position as showed in **Fig. A**.

If this is not the case (**Fig. B**), the centering of the measuring microscopes MA 110 can move.



Besuchen Sie uns • Visit us at • Visitez notre site



www.marcel-aubert-sa.ch